



Nikon

欠品有償  
ソーキ

# レヘル E-5

使用説明書





絶えず製品の改良を実施しておりますので  
内容の一部に改良前のものが掲載されてい  
る場合もありますが、ご了承下さい。

# 手入れ及び保守

●露出部分のほこりは、ブラシを使って払います。

●レンズ部分のほこりを取るには、柔らかい筆や羽根を用います。穂先が手や顔、その他油気のあるものに触れないよう注意して下さい。指紋又は油類の汚れの場合のみ、柔らかい紙か、古い古してケバや粗気のない木綿布に無水アルコール（エチルアルコール又はメチルアルコールのどちらでも良い）を少量含ませて静かに拭き取って下さい。

●微動ねじ、クランプねじ、整準ねじはガソリンで洗つたのち、油を少量与えると動きが軽くなります。高圧微動ねじは構造が複雑で、分解するど零位置などが狂いますので、ねじを抜き取りらないで手入れを行います。

●締艶はガソリンで洗つたのち、良質の時計油を1滴落として締動面全体に広げます。

●収納の際は、望遠鏡クランプにより必ず望遠鏡を固定し、できるだけ湿度の少ない、乾燥した日陰の場所に保管して下さい。

●据え付けて使用の際は、この固定を解いて、高低微動が作動できるようにして下さい。

●いざれの場合も望遠鏡などの光学系は分解しないで下さい。

お困りの点は、ご購入へ先かもよりの弊社営業所、又は光機器械部にご連絡下さい。

## 株式会社 ニコン ジオテックス NIKON GEOTEC CS CO., LTD.

Techport Mitsui Seimai Bldg.  
16-2, Minami Kamata 2-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0035, Japan  
Tel: +81-3-5710-2511 Fax: +81-3-5710-2513

本社(愛知本部) 144-0035 旗井橋大田区新町田 2-16-2 テクノポート三井生命ビル  
(技術本部) 144-0035 旗井橋大田区新町田 2-15-2 テクノポート三井生命ビル  
札幌営業所 060-0010 札幌市中央区北 10条西 16-28 第1和風ビル  
東京営業所 981-3105 仙台市青葉区太白町 1-11-5 セントニルズ仙台 C110 号  
東京支社 142-0023 東京都大田区山王 2-19-2  
中部支社 453-0041 名古屋市中村区本郷通 4-37  
関西支社 761-0053 吹田市立塩町 192-1 ディメール本店 101 号  
九州営業所 816-0055 福岡市博多区竹下 5-9-35  
富松営業所 761-0073 福岡市博多区竹下 5-9-35  
電話 (03) 5710-2580 (代表)  
電話 (03) 5710-2597 (代表)  
電話 (011) 621-3770 (代表)  
電話 (022) 372-7781 (代表)  
電話 (03) 3774-0711 (代表)  
電話 (022) 382-3677 (代表)  
電話 (03) 6335-1531 (代表)  
電話 (03) 6335-1531 (代表)  
電話 (03) 482-6656 (代表)

## NIKON INSTRUMENTS INC.

Surveying Dept.  
1300 Walt Whitman Road, Melville, NY 11747-3064, U.S.A.  
Tel: +1-631-547-4260 Fax: +1-631-547-8665

NIKON INSTRUMENTS EUROPE B.V.  
Schipholweg 321, P.O. Box 222, 1170 AE Badhoevedorp, The Netherlands  
Tel: +31-20-44-96-222 Fax: +31-20-44-96-298

NIKON INSTRUMENTS S.P.A.  
Via Tevere 54, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italia  
Tel: +39-55-3009601 Fax: +39-55-3009633

このマークは、日本測量器工業会会員のシンボルマークであり、  
日本測量器工業会の認マークです。  
  
Member symbol of the Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association  
representing the high quality surveying products.

# 性 能

## 目 次

各部の名称 ..... 4

使 用 法 ..... 6

1. 機械の取出し方 ..... 6

2. 機械の据え付け方 ..... 6

3. 視差の除去 ..... 6

4. 機械の点検 ..... 7

5. 水準測量法 ..... 8

6. スタジア距離測量法 ..... 8

7. 機械の納め方 ..... 8

8. 調 整 法 ..... 9

1. 管形気泡管の調整 ..... 9

(1) 管形気泡管軸と望遠鏡視軸の上下の平行調整 ..... 9

(A) 仰調整 ..... 9

(B) コリメータ調整法 ..... 10

(2) 管形気泡管軸と望遠鏡視軸の左右の平行調整 ..... 11

2. 円形気泡管の調整 ..... 12

3. 縱軸と管形気泡管軸の垂直度の調整 ..... 12

3. 性 能 ..... 14

## 望 遠 鏡

内焦点式アナラクチック光学系、正像、増透膜付き

対物レンズ有効径 ..... 40mm 倍 率 ..... 25×

射出口径 ..... 1.6mm 視界 ..... 1°12'

最短合焦距離 ..... 1.5m 最大視距距離 ..... 1 mm 目測 10m

十字線およびスタジア線 ..... 1 cm 距離 270m

ガラス影刻

スタジア乗数 ..... 100

スタジア加数 ..... 0

## 気 泡 管

気泡液合致プリズム式

観測法 ..... 望遠鏡同視野式

円形気泡管感度 ..... 10"/2mm

管形気泡管感度 ..... 40"/2mm

## 整 準 ねじ

3本防塵式

## 三脚取付けねじ

径5/8インチ ..... ねじ山数25.4mmにつき1山(JIS B7907による)

## 備 品 一 買

レベル(本機) ..... 1 フード(対物鏡筒に装着) ..... 1

収納箱 ..... 1 調整ピン ..... 1

対物レンズキャップ ..... 1 ねじ回し ..... 1

## 大きさおよび重量

本 機 ..... 長さ24.5cm、幅10cm、高さ13.0cm : 2.2kg  
收 納 箱 ..... 長さ37.8cm、幅16.4cm、高さ19.2cm : 1.3kg

## ■各部の名称

①前述の校正法などによる水平規正を終えたのち図7(左)のように気泡像を中心にして、まず整準ねじであります。

②次に望遠鏡を縦軸のまわりに180°回転して、そのときの気泡の不整合量の半分を高低微動ねじで、残りの半分を整準ねじであります。これにより調整して気泡を中心にして移します。

③縦軸のまわりに90°回転し、図7(右)のようにすると気泡は一般に片寄りますから、整準ねじで気泡像を合致させます。

以上の操作を交互に繰り返して、いずれの方向に対しても気泡が中央に、すなわち気泡鏡窓から見て半分像が合致して静止するようにします。これで縦軸は鉛直となり、管形気泡管軸は水平になつたわけです。この状態のときの微動ねじ指標の位置を覚えておくと、以後、縦軸と管形気泡管軸とが互いに垂直である状態をすみやかに再現することができます。




図 1

この操作により、望遠鏡視軸は水平のまま円形気泡管を視軸のまわりに少し回転したことになります。この場合電形気泡管軸と視軸の左右の平行がでありますと、気泡の合致がくずれますから、付属の調整ピンを用いて、左右調整用の2本のねじによつて気泡管が前述面立體において合致するよう調整します。

## 2. 円形気泡管の調整

①整準ねじで、気泡が膏円内の中央にくるように整準します。  
②次に本縦を縦軸のまわりに180°回転させます。このとき気泡が膏円内の中央にあれば、調整の必要はありません。

③気泡が中央にない場合は、気泡が膏円の中心からズレた量の半分を、整準ねじで中央方向へもどし、残りの半分を、円形気泡管調整ねじを回してもどします。

注) 上記操作を繰り返して望遠鏡を縦軸のまわりに回して、常に気泡が膏円内の中央にあるように調整します。

3. 縦軸と管形気泡管軸の垂直度の調整  
チルチング法で使用するかぎりではあまり問題となりませんから、この調整の必要はありませんが、連続水準測量の場合に、ダンピーレベル式の用い方をするときには必要となります。  
しかし本来の使用法ではありませんので、調整は多少不便です。




図7




図2

## ■ 使用法

### (B) コリメータ調整法

- 前述の校正法の代わりに、このコリメータ調整法を用いることができます。
- ① 水平コリメータ、あるいは無限遠に合焦され、かつ望遠鏡視軸が厳密に水平に調整されたレベル、又はトランシットの対物鏡筒に、調整すべきレベルの対物鏡筒を向かい合わせます。
  - ② 高低微動ねじを回して正確に十字線を合致せると、望遠鏡視軸は水平になります。

### ③ 気泡合致修正ねじでブリズムを移動して気泡像合致の調整を行います。

備考 ●これら上下の平行調整に際し、合致ブリズムの移動の範囲では調整不能な場合（このような場合にはほとんど起こりません）は、次のようにして調整して下さい。  
ブリズムをその移動範囲のほぼ中央においてから、管形気泡管ねじのうち上下の調整ねじを加減して、管形気泡管を調整します。この4本のねじによつて管形気泡管が支持されているため、これらの気泡調整には、必ずがたく、しつかりと締め込んでおきます。

ブリズムの移動によっては、±6秒（合致修正ねじの回転数として±6回転）以内の細かい調整ができます。

- ④ 管形気泡管と望遠鏡視軸の左右の平行調整  
この調整は製作の際になされておりますので、通常は注意する必要はありません。

- ① 整準ねじ f 及び g を図 6 の位置にあります。
- ② この状態からねじ f を 1 回転すれば、総軸が左方に傾いて視軸は目標から外れ、標尺の読みはより低い（高い）所を示します。
- ③ 次に、ねじ f と反対の方向に約 1 回転し、標尺の読みが最初の読みとほぼ同じになるようにします。




図 6

### 1. 機械の取出し方

- ① さば／ヤンド両端の左右2個の掛け具を外方に開き、収納箱のふたを取り外します。
- ② 本機は収納台にしつかりと固定されておりますが、1本の緊定ねじを緩めますと、掛け具が外れ自由になりますから、本機を持ち上げて取り出します。

※この際望遠鏡と気泡管部をつかんで持ち上げますが、必ず望遠鏡フランプを固定の位置（フランプを右に回して、接眼側が少し上がった状態）にしておいて下さい。フランプが標準の位置にあると、高低微動ねじ部に衝撃を与える、機械の精度保持上よくありません。

### 2. 機械の据え付け方

- ① 三脚を、頭部がほぼ水平になるように開脚して地面上に踏み込ませます。
- ② 本機を脚頭にのせ裏側から定心埠で締め付けます。
- ③ 対物レンズキャップを外します。
- ④ 望遠鏡フランプを静かに左に回して、望遠鏡部を舟架部から自由にします。

⑤ 次に円形気泡管を気泡の見やすい位置にし、3本の整準ねじによつて気泡をなるべく正確に中央にみちびかは総軸がほぼ鉛直になります。

### 3. 視差の除去

- ① 望遠鏡の焦点を外環から外し、接眼鏡視度環を回して、十字線が鮮明に見えるように使用者の視度に合わせます。
- ② 照星、照明によつて望遠鏡を目標にぶり向け、水平フランプを締めます。そして合焦ハンドルを回して、標尺に視差なく正しく合焦して下さい。視差の有無をためすには、十字線を見ながら眼を上下左右に動かしてみて十字線と標尺の像とどちらかずに重なつて見えれば、その合焦は正確です。

日光の直射のため像が白っぽく見えるような場合には、対物レンズの外筒に装着したフードを引き出して使用します。

◎ $B_c - A_c < B_d - A_d$  (最初の読みの差 < 2回目の読みの差) ならば、 $AB = L$ ,  $AD = L'$ ,  $(B_d - A_d) - (B_c - A_c) = d$  とすれば  $B$  標尺上の  $B_c = B_d - d \left( \frac{L + L'}{L} \right)$  の点が水平位置の高さですから、D点からこのB\_c点を

のぞいて、高圧微動ねじにより十字線中央央点をB\_c点に合わせますと、視準線は水平になります。このとき気泡は当然移動しますから、(図5参照)、観測窓の気泡像の合致はくずれます。そこでプリズムをすべらせて、気泡像合致の調整をします。




図5

◎ $B_c - A_c > B_d - A_d$  (最初の読みの差 > 2回目の読みの差) の場合には、 $(B_d - A_d) - (B_c - A_c) = d'$  とすれば、B 標尺上の B\_c 点、つまり  $B_c = B_d - d' \left( \frac{L + L'}{L} \right)$  の点を、D 点からのぞいて同様に調整します。

備考 ◉ L に比し L' をなるべく小さくすれば、 $\frac{L + L'}{L}$  も 1 と近似的に仮定できますから、 $B_c = B_d - d'$  の式で計算して実用上さしつかえありません。

◉ 調整には、吸納窓内のねじ回しで、気泡像を修正ねじを回し、プリズムを気泡の中央に移動させます。このとき気泡観測窓の中の左右の気泡端が移動するのが見えますから、図5の中央図のように、両気泡端像が合致するまで行います。これで視準線と管形気泡管軸が平行に規正されることになります。この操作は一般的の気泡管調整の方法と異なっていますので、ちよつと奇妙にも思われますが、合致規正後の使用の際は、高圧微動ねじで、墨透鏡及び気泡管を一体として傾けて、気泡像合致の状態にすれば、規正の際の歴跡を再現して視准鏡は水平になるわけです。

気泡像内の矢印は、気泡像を合致させるときの高圧微動ねじの回転方向を示すもので、気泡像の端面がプリズム窓に確認されないとき、特に効果があります。

4. 機械の点検  
測量を始める前に、急のため、管形気泡管軸と墨透鏡視準の上下の平行を点検します。




図3

① 60~100m をへだてて、A、B、2本の標尺を立てます。

② 機械を、AB線上の任意の地点 C\_1, C\_2 に据えて水準測量し、A および B の標尺の読み a\_1, b\_1, a\_2, b\_2 を読み取ります。

③ a\_1 - b\_1 = a\_2 - b\_2 ならば機械の調整は完全です。

④ a\_1 - b\_1 ≠ a\_2 - b\_2 ならば調整法-1.-(1)-(A)調整法(P9)を行って規正をしなければなりません。

注) ● この規正は毎回行う必要はありません。機械が確實に1度規正され、保全がよければ当分の間再規正の必要はありません。

● 管形気泡管軸と墨透鏡視準との左右の平行の点検は、ほとんど必要ありません。これは、測量精度に影響する點がきわめて少々かであり、観測者が一度規正を行った後は、2本の左右調整ねじを特別大目に動かした場合の他は、ほとんど影響がないからです。  
この規正法は調整法-1.-(2)(P11)をご参照下さい。

## 5. 水準測量法

●このレベルは、高低微動ねじを操作することによって、望遠鏡および管形気泡管を一体として、きわめて容易かつ精密に水平にすることができますので、非常に正確なしかもきわめて能率的な水準測量をすることができます。

●気泡合致観測方法により、高さに望遠鏡の正確な水平位置を決定することができるので、利点がさらに高められます。

この方法によつて望遠鏡の方向を変えますと、当然気泡は移動しますが、この気泡の不合致量は、高低微動ねじによつて、容易に直ちに合致状態に復帰できるのが特長であり、このための測定誤差は全く生じません。

①使用法2.、3.(P6)によつて、本機を据え付けて標尺に視準します。

②気泡鏡測定から管形気泡管の気泡端部の両半分像を見ながら、高低微動ねじを静かに回してこの気泡の両端像を合致させます。

③気泡像の合致を確かめてから標尺を読み取ります。

## 6. スタジア距離測量法

①合焦ハンドルを回して、焦点鏡内のスタジア線の標尺像を視差のないよう精密に合焦し、上下2本のスタジア線の間にはさまれた標尺の長さ「」を読み取ります。

②このときの標尺までの距離Dは、次の式で算出されます。

$$D = 100L$$

望遠鏡は「アナラフチック光学系」を採用しておりますので、加数は実用上ゼロとなります。

## 7. 機械の継め方

①望遠鏡フランプを石に回し、高低微動ねじ先端とそのアンビルとの接触をひきはなすと共に望遠鏡托架に固定し、振動や衝撃から保護します。

②次に収納台に本機をのせ、緊定ねじで本機を固定し、上ぶたを合わせ、さがバンド両端の掛け具を掛けます。

レペリE-5は、できるだけ調整箇所を少なくするように設計され、精密な工作と厳密な検査をしてありますから、ご使用者が測量前にしておかなければならぬ唯一のことは、管形気泡管軸と望遠鏡視軸の平行調整です。その中で重要な、上下の平行調整について以下に詳しく述べます。左右の平行調整は、参考までに簡単に後記します。

### 1. 管形気泡管の調整

(1)管形気泡管軸と望遠鏡視軸の上下の平行調整  
上下の平行調整とは、管形気泡管軸と望遠鏡視軸を水平位置に固定することですが、校正法は、これを行う最も普通の方法です。  
(A)校正法  
①少なくとも60m以上離れば、AおよびB点に杭を打ち込み、標尺を立てます。(図4)  
②AB線上の中央C点(スタジア距離測量法を用い、スタジア線間のAB両標尺の読みの等しい位置)に機械を据えて、A、B両点を水準測量し、各々の標尺の読みをAおよびBとします。




図4

③次にABの延長線上でA点から3~5mの点Dに機械を据え、A、B両点における標尺の読みを、それぞれA\_dおよびB\_dとします。

④ここでB\_d-A\_d=A\_dならば、この値はA、B両点の標高差であつて、視軸と管形気泡管軸は平行ですから、調整の必要はありません。

## ■調整法