
















付属品リスト		機器分野		商品名				商品コード		管理番号	
		有害ガス検知器		酸素濃度計 XP-3180				35231		318-***	
品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量
本体	1	ケース【F】	1	取扱説明書	1	キー操作方法	1	検査成績書or試験成績書		1	
											
ご使用時の注意事項(ガス)	1	1mガス導入管	1	吸引アタッチメントパイプ	1	ドレンフィルタ		1			
						 ※実装済					
ショルダーベルト		1	キャリングケース		1	予備フィルタエレメント(FE-2)	2	予備電池(単3)	4		
 ※実装済				 ※実装済		 消耗品		 消耗品			

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認下さい。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡下さい。
- 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用下さい。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承下さい。

