





付属品リスト		機 器 分 野		商 品 名				商 品 コード		管 理 番 号	
		測量機		3Dレーザースキャニングシステム Trimble X7(Perspective)				13360		NK7-***	
品 名	数量	品 名	数量	品 名	数量	品 名	数量	品 名	数量	品 名	数量
本体	1	強化ダンボール【NK7】	1	ケース	1	クイックリリースアダプタ (本体用)	1			クイックリリースアダプタ (本体用)取付ネジ	3
							※装着済				※装着済(○の場所)
バッテリー	3	2スロット充電器	1	充電器用電源	1	充電器用電源ケーブル(2極)	1	USB通信ケーブル	1		
											
SDカードリーダー	1	SDカードリーダー用USBケーブル		1	SDカード			1	RealWorks Software USB		1
			※装着済		※装着済						


- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認ください。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡ください。
- 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用ください。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承ください。



付属品リスト		機 器 分 野		商 品 名				商 品 コード		管 理 番 号	
		測量機		3Dレーザースキャニングシステム Trimble X7(Perspective)				13360		NK7-***	
品 名	数量	品 名	数量	品 名	数量	品 名	数量	品 名	数量	品 名	数量
ケース【B】	1	ユーザガイド	1	スタートアップガイド	1	タブレット	1	タブレット用バッテリー ※装着済X1 予備X2			3
								 ※装着済			
タッチペン	1			ハンドホルダー	1	ショルダーベルト		1	タブレットバッテリー用 充電アダプタ		1
 ※装着済				 ※装着済		 ※装着済					
三脚用アダプタ	1	定芯桿	1	付属品ケース【A】	1	RealWorks USBケーブル	1	USBアダプタ			1
		 ※装着済						 ※装着済			

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認ください。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡ください。
- 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用ください。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承ください。



付属品リスト		機器分野		商品名				商品コード		管理番号	
		測量機		3Dレーザースキャニングシステム Trimble X7(Perspective)				13360		NK7-***	
品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量
付属品ケース【B】	1	タブレット用充電器	1	タブレット用電源ケーブル(2極)	1	六角レンチ(4mm)	1	六角レンチ(2.5mm)	1	クリーニング布	5
										 消耗品	
予備電池(単6)	1										
 消耗品											
ケース【AE】	1	三脚	1	クイックリリースアダプタ (三脚用)			1				
				 ※装着済							

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認ください。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡ください。
- 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用ください。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承ください。

