



付属品リスト		機器分野		商品名				商品コード		管理番号	
		測量機		3Dレーザースキャニングシステム Trimble X7(Perspective)				13360		NK7A-***	
品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量
本体	1	強化ダンボール【NK7】	1	ケース	1	クイックリースアダプタ (本体用)	1			クイックリースアダプタ (本体用)取付ネジ	3
											
バッテリ	3	2スロット充電器	1	充電器用電源	1	充電器用電源ケーブル(2極)	1	USB通信ケーブル	1		
											
SDカードリーダ	1	SDカードリーダ用USBケーブル		1	SDカード			1	RealWorks Software USB	1	
											

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認ください。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡ください。
- 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用ください。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承ください。



付属品リスト		機器分野		商品名				商品コード		管理番号	
		測量機		3Dレーザースキャニングシステム Trimble X7(Perspective)				13360		NK7A-***	
品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量
ケース【B】	1	ユーザガイド	1	スタートアップガイド	1	タブレット	1	タブレット用バッテリ ※装着済X1 予備X1	2		
											
タッチペン	1			ハンドホルダー	1			ショルダーベルト	1	タブレットバッテリー用充電アダプタ	1
※装着済					※装着済						
三脚用アダプタ	1	定芯桿	1	付属品ケース【A】	1	RealWorks USBドングル	1	USBアダプタ	1		
											

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認ください。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡ください。
- 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用ください。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承ください。



付属品リスト		機器分野		商品名				商品コード		管理番号	
		測量機		3Dレーザースキャニングシステム Trimble X7(Perspective)				13360		NK7A-***	
品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量
付属品ケース【B】	1	タブレット用充電器	1	タブレット用電源ケーブル(2極)	1	六角レンチ(4mm)	1	六角レンチ(2.5mm)	1	クリーニング布	5
											
予備電池(単6)	1	付属品ケース【B】	1	タブレットバッテリー用充電器	1	タブレットバッテリー用充電器電源ケーブル(2極)	1				
											
ケース【AE】	1	三脚	1	クイックリリースアダプタ (三脚用)		1					
											

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認ください。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡ください。
- 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用ください。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承ください。

