

測定後のお手入れ方法

【注意】

◇プリズムを傷つけないようにしてください。

◇本体は水洗いができますが、水中には浸けないでください。

1. サンプルを水で流す。
2. プリズムとその周辺を中性洗剤で水洗いし、よくすすぐ。
3. ティッシュペーパーなどで水気をよく拭き取る。

