

オプションプログラムのインストール、アンインストール方法

この文書はオプションプログラムのインストール、アンインストール方法を、機能拡張プログラム NX-42EX および波形収録プログラム NX-42WR を例にして説明しています。

オプションプログラムのインストール

重要

カードを装着する前に騒音計の電源が切れていることを確認してください。


オプションプログラムのインストール中は絶対にプログラムカードを抜かないでください。故障の原因となります。

オプションプログラムカードはSDカードフォーマットソフトウェア (SD Formatter など) で絶対にフォーマットしないでください。カード内のオプションプログラムが消去され、使用できなくなります。消去されたプログラムの復元は保障いたしません。


オプションプログラムのインストールは、騒音計を最新版のファームウェアにバージョンアップした後で行ってください。最新版のファームウェアは、弊社ホームページ (<http://www.rion.co.jp/>) 内 Support Room の「ソフトウェアダウンロード」からダウンロードできます。

騒音計にオプションプログラムをインストールするときは下記に示す手順に従ってください。

1. 騒音計の底面カバーを開けて、プログラムカードを装着します。



2. POWER キーを押して電源を入れます。
3. MENU/ENTER キーを押します (メニューリスト画面が表示されます)。
4. メニューリストの [機能切替] を選択して、MENU/ENTER キーを押します (機能切替画面が表示されます)。
5. [オプションソフトインストール] を選択して、MENU/ENTER キーを押します。インストールおよびインストール済みオプション画面が表示されます。



オプションソフトインストールを選択してMENU/ENTERキーを押すとインストールおよびインストール済みオプション画面が表示される



機能切替画面

以降の手順は、機能拡張プログラム NX-42EX とその他のプログラムのインストールで異なります。


普通騒音計 NL-42／精密騒音計 NL-52 にオプションプログラムをインストールする場合は、NX-42EX が必要です。

精密騒音計 (低周波音測定機能付) NL-62 にオプションプログラムをインストールする場合は、NX-42EX は不要です。


NX-42EX をインストールする場合は、次ページの手順 6 より、その他のプログラムをインストールする場合は 4 ページの手順 7 より行ってください。

機能拡張プログラム NX-42EX をインストールする場合

6. [インストール済みオプション] に何も表示されていないか、または、NX-42EX の体験版がインストールされている（頭に黄色の○印）ことを確認してください。



インストールおよび
インストール済みオプション画面
(インストール済みオプションなし)




インストールおよび
インストール済みオプション画面
(NX-42EX 体験版インストール済み)


確認ができれば引き続き手順8を行ってください。

NX-42EX 以外のオプションプログラムをインストールする場合

7. (NL-62 は不要) [インストール済みオプション] に NX-42EX がプリインストールされている (頭に緑色の○印) か、または、カードインストールされていること (頭に青色の○印) を確認してください。




インストールおよび
インストール済みオプション画面
(NX-42EX プリインストール済み)



インストールおよび
インストール済みオプション画面
(NX-42EX カードインストール済み)

確認ができれば引き続き手順8を行ってください。

8. MENU/ENTER キーを押すと、インストールの確認画面が表示されます。「はい」を選択し、MENU/ENTER キーを押すと、騒音計が自動的に再起動します。再起動が終了したら、インストール完了です。



インストールの確認画面

重要

インストールは、電池の残量表示が3個以上ある状態、または、ACアダプタを接続した状態で行ってください。

NL-42、NL-52はNX-42EXがプリインストール、または、カードインストールされていないと、それ以外のオプションプログラムはインストールできません。

ノート

オプションプログラムは1台の騒音計にインストールすると他の騒音計にはインストールできません。他の騒音計にオプションプログラムをインストールするにはインストールした騒音計からオプションプログラムをアンインストールする必要があります。ただし、NX-42EXおよびプリインストールされたオプションプログラムはアンインストールできません。

インストールに使用したプログラムカードは、インストール後にデータ保存用のメモリカードとして使用できます。


プログラムカードを取り出すときは、挿入時と同方向にカードを押すと、カードスロットから出てきます。

オプションプログラムのアンインストール

重 要
カードを装着する前に騒音計の電源が切れていることを確認してください。
オプションプログラムのアンインストール中は絶対にカードを抜かないでください。故障の原因となります。
一度インストールした機能拡張プログラム NX-42EX はアンインストールできません。
プリインストールされたオプションプログラムはアンインストールできません。

騒音計よりオプションプログラムをアンインストールするときは下記に示す手順に従ってください。

1. 底面カバーを開けて、インストール済みのプログラムカードを装着します。
2. POWER キーを押して電源を入れます。
3. MENU/ENTER キーを押します (メニューリスト画面が表示されます)。
4. メニューリストの [機能切替] を選択して、MENU/ENTER キーを押します (機能切替画面が表示されます)。
5. [オプションソフトインストール] を選択して、MENU/ENTER キーを押します (アンインストールおよびインストール済みオプション画面が表示されます)。[オプションソフトインストール] が表示されない場合、画面上、NL-42、NL-52、NL-62 のいずれかを選択して、MENU/ENTER キーを押し、手順 3 からやり直してください。



アンインストールおよび
インストール済みオプション画面

6. MENU/ENTER キーを押すと、アンインストールの確認画面が表示されます。

「はい」を選択し、MENU/ENTER キーを押すと、騒音計が自動的に再起動します。再起動が終了したら、アンインストール完了です。



アンインストールの確認画面

重要

アンインストールは、電池の残量表示が3個以上ある状態、または、ACアダプタを接続した状態で行ってください。


プログラムカードを取り出すときは、挿入時と同方向にカードを押すと、カードスロットから出てきます。

オプションプログラムのインストールができない場合

オプションプログラムを騒音計にインストール済みのプログラムカードを他の騒音計のカードスロットに装着し、インストールしようとするするとインストールできないことを示す画面が立ち上がります。



一度インストールしたプログラムカードで他の騒音計にインストールしようとしたときの表示画面




(本体内にプログラムが無い、また、カード内にもプログラムが無いため、「アンインストールできません。」と表示される)

プログラムインストールエラー画面

騒音計の PAUSE/CONT キーを押してインストールを回避してください。


オプションプログラムをインストールした騒音計に、再びオプションプログラムをインストールしようとする、すでにインストール済みであることを示す画面が立ち上がります。




プログラムインストールエラー画面

騒音計の PAUSE/CONT キーを押してインストールを回避してください。

機能拡張プログラム NX-42EX がインストールされていない NL-42、NL-52 に、他のオプションプログラムをインストールしようとするとうインストールできないことを示す画面が立ち上がります。（NX-42EX 体験版がインストールされている場合も同様です。）



プログラムインストールエラー画面
(NX-42EX がインストール
されていない)



プログラムインストールエラー画面
(NX-42EX 体験版がインストール
されている)

騒音計の PAUSE/CONT キーを押してインストールを回避してください。

プログラムカードを取り出すときは、挿入時と同方向にカードを押すと、カードスロットから出てきます。

インストール時条件

機能拡張プログラム NX-42EX とその他のオプションプログラムでは NL-42、NL-52 へのインストール可否の条件が異なります。

インストール可否の条件をまとめた表を以下に示します。

表中の表記の意味

- EX : 機能拡張プログラム NX-42EX
- EX 以外 : 機能拡張プログラム NX-42EX 以外のオプションプログラム
- : インストール可
- × : インストール不可
- △ : 同一のオプションプログラムでなければインストール可

	NL-42、NL-52 にインストール済みのオプションプログラム		
インストールしようとするオプションプログラム	なし	EX (カードインストールまたはプリインストール)のみ	EX および EX 以外
EX	○	×	×
EX 以外	×	○	△

ノート

体験版は、表に示すインストール、およびアンインストールの対象となりません。

NL-62 は、同一のオプションプログラムでなければインストール可能です。

オプションプログラムインストールのイメージ

NX-42 WR	NX-42 RT	その他の オプション プログラム
NX-42EX			
NL-42、NL-52			

NL-42、NL-52にNX-42EXをインストールすると、それ以外のオプションプログラムがインストールできるようになります。

NX-42 WR	NX-62 RT	その他の オプション プログラム
NL-62			

NL-62にはNX-42EXのインストールは不要です。



リオン株式会社

<http://www.rion.co.jp/>

本社／営業部

東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
☎ 185-8533 TEL (042)359-7887 (代表)
FAX (042)359-7458

サービス窓口

リオンサービスセンター株式会社

東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
☎ 192-0918 TEL (042)632-1122
FAX (042)632-1140

東日本営業所 さいたま市南区南浦和 2-40-2 南浦和ガーデンビルリブレ
☎ 336-0017 TEL (048)813-5361 FAX (048)813-5364

西日本営業所 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル 6F
☎ 530-0001 TEL (06)6346-3671 FAX (06)6346-3673

東海営業所 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
☎ 460-0002 TEL (052)232-0470 FAX (052)232-0458

九州リオン(株) 福岡市博多区店屋町 5-22 朝日生命福岡第 2 ビル
☎ 812-0025 TEL (092)281-5366 FAX (092)291-2847